

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	FLN-4B27	MARCA / MODELO	Volkswagen Polo Highline
CHASSI	9BWZZZ377VT004251	ANO FAB / MOD	2021 / 2022
MOTOR	AZF951423	COR	Prata Reflex
QUILOMETRAGEM	38.450 km	COMBUSTÍVEL	Flex
SITUAÇÃO CHASSI	Em circulação	No LAUDO	C-2024-00892



CONFORME

Aprovado na vistoria técnica

SITUAÇÃO GERAL

✓ CONFORME	147 ITENS
! COM OBSERVAÇÃO	4 ITENS
✗ NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



71

1

0

ESTRUTURA



22

2

0

HISTÓRICO




39

1

0

PINTURA



15

0

0

MAPA DE INSPEÇÃO - VISTA SUPERIOR



✓ Conforme

! Com observação

✗ Não conforme

OBSERVAÇÕES: Lateral esquerda com leve espessamento de tinta na porta dianteira. Indica possível reparo anterior.

MÓDULO - IDENTIFICAÇÃO

✓	CRLV	
✓	Placa dianteira	
✓	Placa traseira	
✓	Número do motor	
✓	Número do chassi (VIN)	
✓	Gravação de segurança - parabrisa	
✓	Gravação de segurança - luneta	
✓	Gravação de segurança - vidros laterais	
✓	Etiqueta de identificação (ETA) - porta motorista	
✓	Etiqueta de identificação (ETA) - porta passageiro	
✓	Etiqueta de identificação (ETA) - coluna B	
✓	Cinto de segurança dianteiro esquerdo	
✓	Cinto de segurança dianteiro direito	
✓	Cinto de segurança traseiro esquerdo	
✓	Cinto de segurança traseiro direito	
✓	Cinto de segurança traseiro central	
✓	Airbag / ABS (verificação visual painel)	
!	Quilometragem (hodômetro)	Divergência: 38.450km vs base: 36.900km em 12/2024
✓	Decodificação do chassi	

HISTÓRICO VEICULAR - CONSULTA EM BASES DE DADOS

✓	Licenciamento / IPVA	Nada consta
✓	Multas em aberto	Nada consta
✓	Restrição judicial	Nada consta
✓	Restrição administrativa	Nada consta
✓	Restrição de bloqueio	Nada consta
✓	Alienação fiduciária	Nada consta
✓	Roubo e furto (em aberto)	Nada consta
✓	Histórico de leilão (Base 1)	Nada consta
✓	Histórico de leilão (Base 2)	Nada consta
✓	Restrição de veículo sinistrado	Nada consta
!	Recall ativo	Campanha 23M-001 VW Polo - verificar concessionária
✓	Acidente registrado	Nada consta
✓	Comunicação de venda	Nada consta
✓	Arrendamento	Nada consta

MÓDULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

- ✓ Painel dianteiro
- ✓ Torre do amortecedor direita
- ✓ Torre do amortecedor esquerda
- ✓ Longarina direita
- ✓ Longarina esquerda
- ✓ Caixa de roda dianteira direita
- ✓ Caixa de roda dianteira esquerda
- ✓ Alma do para-choque dianteiro
- ✓ Painel corta-fogo

ESTRUTURA - LATERAL ESQUERDA

- ✓ Coluna dianteira (A)
- ✓ Coluna central (B)
- ✓ Coluna traseira (C)
- ✓ Caixa de ar

ESTRUTURA - LATERAL DIREITA

- ✓ Coluna dianteira (A)
- ✓ Coluna central (B)
- ✓ Coluna traseira (C)
- ✓ Caixa de ar

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

- ✓ Painel traseiro
- ✓ Longarina traseira esquerda
- ✓ Longarina traseira direita
- ✓ Caixa de roda traseira esquerda
- ✓ Caixa de roda traseira direita

TETO E ASSOALHO

- ✓ Teto
- ✓ Assoalho central
- ✓ Assoalho do porta-malas

MÓDULO - PINTURA (TESTE DE ESPESSURA DE CAMADA)

Conforme (original)
80-130 um

Repintado
130-350 um

Reparado
> 350 um

COMPONENTES EXTERNOS

✓	Capo	98 µm
✓	Para-choque dianteiro	112 µm
!	Porta dianteira esquerda	178 µm - indicativo de repintura
✓	Porta traseira esquerda	104 µm
✓	Porta dianteira direita	96 µm
✓	Porta traseira direita	101 µm
✓	Para-lama dianteiro esquerdo	108 µm
✓	Para-lama dianteiro direito	95 µm
✓	Lateral esquerda (soleira)	102 µm
✓	Lateral direita (soleira)	99 µm
✓	Tampa traseira (porta-malas)	107 µm
✓	Para-choque traseiro	115 µm
✓	Teto	103 µm

COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)

✓	Coluna A esquerda (interna)	95 µm
✓	Coluna A direita (interna)	97 µm
✓	Coluna B esquerda (interna)	99 µm
✓	Coluna B direita (interna)	101 µm
✓	Assoalho (amostragem)	88 µm
✓	Painel dianteiro (interno)	93 µm

VISTORIA CONCIERGE - MECÂNICA E ELÉTRICO

MOTORIZAÇÃO E FLUÍDOS

- ✓ Nível e estado do óleo de motor
- ✓ Condição da bateria (voltagem)
- ✓ Nível do líquido de arrefecimento
- ✓ Nível do líquido de freio
- ✓ Vazamentos no motor
- ✓ Vazamentos no câmbio
- ✓ Estado das correias e mangueiras

FREIOS E RODAGEM

- ✓ Espessura das pastilhas dianteiras
- ✓ Espessura das pastilhas traseiras
- ✓ Estado dos discos de freio
- ✓ Pneu dianteiro esquerdo
- ✓ Pneu dianteiro direito
- ✓ Pneu traseiro esquerdo
- ✓ Pneu traseiro direito
- ✓ Pneu estepe e kit de emergencia
- ✓ Rodas (trincas, amassados)

SUSPENSÃO

- ✓ Amortecedor dianteiro esquerdo
- ✓ Amortecedor dianteiro direito
- ✓ Amortecedor traseiro esquerdo
- ✓ Amortecedor traseiro direito
- ✓ Buchas e terminais de direção
- ✓ Coifas

ILUMINAÇÃO

- ✓ Faróis dianteiros
- ✓ Lanternas traseiras
- ✓ Luzes de freio
- ✓ Luz de re
- ✓ Limpadores e lavadores

DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO - SCANNER OBD

✓	Leitura da central ECU principal	Sem falhas armazenadas
✓	Módulo de airbag (SRS)	Sem falhas armazenadas
✓	Módulo ABS / ESP	Sem falhas armazenadas
✓	Cambio automatico (TCU)	Sem falhas armazenadas
!	Verificação do hodômetro (via OBD)	38.450 km - divergência com base externa
✓	Ar-condicionado (módulo A/C)	Sem falhas armazenadas

TESTE DE RODAGEM

✓	Ruídos em aceleração
✓	Ruídos em frenagem
✓	Vibração no volante
✓	Comportamento do câmbio (troca de marchas)
✓	Resposta da direção
✓	Estabilidade em curva
✓	Freio de mão
✓	Partida a frio

CONCLUSÃO E PARECER DO ESPECIALISTA

PARECER TÉCNICO:

Veículo VW Polo Highline 2021/2022, placa FLN-4B27, submetido a vistoria técnica completa (Concierge). O veículo apresenta estado geral BOM, com 147 itens conformes de 151 verificados.

PONTOS DE ATENÇÃO:

- Porta dianteira esquerda com espessamento de tinta (178 um), indicando reparo anterior. Recomenda-se verificar com o vendedor o histórico do ocorrido.
- Divergência de hodômetro: base externa registrou 36.900 km em dez/2024; hodômetro atual marca 38.450 km. Diferença compatível com uso, porém deve ser questionada.
- Recall 23M-001 ativo para a faixa de chassis deste veículo. Verificar com concessionária VW.



RECOMENDAÇÃO: APTO PARA COMPRA, condicionado ao esclarecimento dos pontos acima.

Assinatura do cliente

Data: __/__/____

Bernardo Villela - Especialista Certu

Este laudo é um relatório técnico privado e informativo, elaborado por especialista independente. Não substitui a Vistoria de Transferência obrigatória junto ao DETRAN (ECV credenciada), nem tem caráter pericial criminal. As informações têm validade para o momento da vistoria. A Certu não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo após a emissão deste laudo.